

通学路 危険箇所策一覧表

| No. | 学校名    | 点検年度  | 区分 | 危険箇所地名                                     | 協議云<br>合同点検 | 現場点検 | 状況  | 路線名                | 対策内容                                  | 実施主体  | 対策年度 | 処理状況 |
|-----|--------|-------|----|--|-------------|------|---|--------------------|---------------------------------------|-------|------|------|
| 13  | 楯岡小学校  | H28年度 |    | 旧楯岡高西側T字路～尾花沢関山線十字路 (H25No.2と同)            |             |      | 狭い歩道を多くの児童が登下校するため、設置された横断歩道で待っていても、停車する車が少なく危険である。<br>また、旧楯岡高等学校西側については、多くの児童が通るため通行帯の確保が必要。                                       | 市道楯高西南線外           | H27対策内容<br>グリーンベルト設置<br>(H28改良)       | 村山市   |      |      |
| 14  | 楯岡小学校  | H28年度 |    | 尾花沢関山線十字路(新町3-27-2付近)                      |             |      | 信号機がなく通学時横断多くの児童が横断するが、交通量が多く、横断歩道で待機する車は少なく十分な注意が必要。   | 主要地方道路尾花沢関山線       |                                       |       |      |      |
| 15  | 楯岡小学校  | H28年度 |    | 徳内大橋陸橋アンダー道路付近                             |             |      | 人通りが少なく、近くに家屋もないため不審者等も心配される。   | 市道 線               |                                       |       |      |      |
| 16  | 楯岡小学校  | H28年度 |    | 村山タクシー～大沢川                                 |             |      | 道路が狭いが、多くの児童の通学路としての要所である。<br>車の通行も多く、交差点での十分な注意が必要。  | 市道 線               |                                       |       |      |      |
| 17  | 楯岡小学校  | H28年度 |    | 南コセキ～田中歯科医院(H27No.12と同)                    |             |      | 通学の主要道路であるが、交通量が多いうえに側溝に蓋がないため十分な注意が必要。   | 市道 線               |                                       |       |      |      |
| 18  | 楯岡小学校  | H28年度 |    | 小谷地住宅付近(奥羽線線路付近)                           |             |      | 線路内は立ち入り禁止であるにもかかわらず、横断可能な抜け道が数か所あり、横断禁止の看板の設置や封鎖の検討が必要である。   | 奥羽本線線路付近           |                                       |       |      |      |
| 30  | 西郷小学校  | H28年度 |    | 草伊賀溜池北(H25No.19、H27No.29と同)                |             |      | 歩道がなく、積雪等で道路が狭くなる。  | 県道東根長島線            | H25対策内容<br>拡幅除雪の実施                    | 山形県   |      |      |
| 31  | 西郷小学校  | H28年度 |    | 西郷小学校前、西郷地域市民センター付近(H27No.26と同)            |             |      | 児童が多く横断する個所であるが、横断歩道及び道路標示が薄くなっている。   | 市道 線               | H27対策内容<br>横断歩道塗り直し                   | 村山警察署 | 順次   |      |
| 32  | 西郷小学校  | H28年度 |    | 河島甲70付近交差点(H27No.27と同)                     |             |      | 白山神社から道路が急坂で、一時停止の制止線がほしい。<br>自転車乗りで一時停止しないで道路に飛び出す児童の情報複数あり危険。   | 市道 線               | H27対策内容<br>一時停止線等の整備<br>学校側への指導(注意喚起) | 村山市   |      |      |
| 33  | 西郷小学校  | H28年度 |    | 名取51付近 原田商店前(H27No.28と同)                   |             |      | 原田商店前の横断歩道表示が消えている。通学路になっており、カーブで見通しも悪い。  | 県道村山大石田線           | H27対策内容<br>誘導線の整備                     | 山形県   |      |      |
| 34  | 西郷小学校  | H28年度 |    | 河島甲22付近 旧桃太郎そば前(H27No.25と同)                |             |      | 横断歩道表示が薄くなっている。   | 市道 線               | H27対策内容<br>横断歩道塗り直し                   | 村山警察署 | 順次   |      |
| 35  | 西郷小学校  | H28年度 |    | 県道大久保村山停車場線(八反橋付近)                         |             |      | 横断歩道設置要望あり(市民の声28.7.6)  | 県道大久保楯岡停車場線        |                                       |       |      |      |
| 42  | 袖崎小学校  | H28年度 |    | 本飯田190-1付近 国道13号横断地下道(H24No.37、H27No.39と同) |             |      | 該当区間は住宅が密集しているが、地下道に防犯ビデオや非常ベルなどの安全対策がない。   | 国道13号<br>市道土生田道出宮沢 | H27対策内容<br>継続検討                       | 村山市   |      |      |
| 45  | 大久保小学校 | H28年度 |    | 大久保甲82付近                                   |             |      | 児童集合場所から車道に出る付近の側溝が深く危険である。   | 市道 線               |                                       |       |      |      |
| 46  | 大久保小学校 | H28年度 |    | 大久保甲99-1付近 東海林薬屋脇                          |             |      | 側溝が深く危険。  | 市道 線               |                                       |       |      |      |
| 54  | 富本小学校  | H28年度 |    | 湯野沢41～42付近(H27No.49と同)                     |             |      | 学校から湯野沢地区天神、楯方面への下り坂が、狭く急な坂道のうえ、斜めに市道が交差する部分があり、見通しが悪い。カーブミラーがあるが視界が不完全。<br>平成27年度に危険個所に登録し、関係者による現地検討会を行った。危険喚起と安全のためにチラシ配布を行っている。 | 市道 線               | H27対策内容<br>地域内に注意喚起の回覧                | 村山市   |      |      |
| 55  | 富本小学校  | H28年度 |    | 湯野沢122～127付近                               |             |      | 湯野沢地区中央、矢木沢からの下り坂と楯方面からの市道が変則的に交差する。横断歩道や停止線はあるが、部分的に薄くなっている。<br>カーブミラーがあるが、暗くなると視野が狭く、平成27年には児童と車の接触事故が起きて                         | 市道 線               |                                       |       |      |      |

通学路 危険箇所策一覧表

|    |       |       |  |                        |  |   |         |  |  |  |  |
|----|-------|-------|--|------------------------|--|---|---------|--|--|--|--|
| 56 | 富本小学校 | H28年度 |  | 湯野沢1655-2付近 県道樽石河北線交差点 |  | 見通しが悪く、車がスピードを出して通行する。  | 市道 線    |  |  |  |  |
| 63 | 戸沢小学校 | H28年度 |  | 大槇57-8~33 付近           |  | 道路幅が狭く、自動車とすれ違う時に、待ってやり過ごしてか歩行しなければならない。<br>雨天時、傘をさしての歩行が大変である。               | 市道 線    |  |  |  |  |
| 64 | 戸沢小学校 | H28年度 |  | 稲下351-40~日影公民館 付近      |  | 日影へ通じる道路が、曲がりくねった坂道であるが、ガードレールが切れている部分があり、高さもあり危険である。                         | 市道 線    |  |  |  |  |
| 65 | 戸沢小学校 | H28年度 |  | 大槇1672-64~ 付近          |  | 道路幅が狭いため、降雪時には特に、道路わきの溝に落ちそうになる。<br>高さもあり危険である。                               | 市道 線    |  |  |  |  |
| 66 | 戸沢小学校 | H28年度 |  | 長善寺66~22付近 長善寺公民館付近    |  | 道路幅が急に狭くなり、歩道もないことから、朝の登校時などは樽石方面からたくさんの通勤車両があり危険である。<br>注意喚起を呼び掛ける看板や標識が必要であ | 県道樽石基点線 |  |  |  |  |