

令和3年度 通学路合同点検 対策一覧表

学校名	番号	危険箇所地名	合同点検	点検メンバー	危険な状況	対策数	路線名	対策内容	実施主体
葉山中	1	村山市大久保甲地内	8月17日 8月24日	1回目：市市民環境、市建設課、市教育委員会 2回目：村山地区交通安全協会、村山市市交通安全協会、市建設課、市教育委員会	① 北側から合流の際、垣根が視界を妨げ北進してくる車を確認できない ② 北進する車が側道に入る際、自転車に気づくのが遅れると、道幅が狭く回避もできないため危険	1	市道	要検討 ・既存のカーブミラーに当該道路用のカーブミラーを増設するよう検討	村山市
合計	1					1			