

令和6年度 通学路合同点検 対策一覧表

| 学校名 | 番号 | 危険箇所地名 | 合同点検   | 点検メンバー  | 危険な状況                      | 対策数 | 路線名           | 対策内容   | 実施主体 |
|-----|----|--------|--------|---|----------------------------|-----|---------------|--|------|
| 富本小 | 1  | 大字湯野沢  | 10月22日 | 村山警察署交通課、村山警察署生活安全課、県北村山道路計画課、市建設課、富本小学校、市教育委員会 | ガードレールの脚の根本が斜面に落ちかけている。    | 1   | 県道299号線<br>市道 | 規制線を張り斜面に近づかないよう応急処置をした。                     | 市建設課 |
| 富本小 | 2  | 大字湯野沢  | 10月22日 | 村山警察署交通課、村山警察署生活安全課、市建設課、富本小学校、市教育委員会           | 大きな側溝の蓋がないため、歩行するうえで危険である。 | 1   | 市道            | 右側通行を行うと登校時に側溝の脇を歩くことになるため、該当の場所を通る通学班に指導する。 | 学校   |
| 合計  | 2  |        |        |   |                            | 2   |               |  |      |