

令和7年1月対応報告

受付	情報提供日	所在地	内容	対応状況
1	1月1日	富並2579	道路消雪の破損	対応済です
2	1月5日	湯野沢1185	道路の破損	修繕計画中です
3	1月5日	河島乙181	道路の破損	対応済です
4	1月5日	名取862-2	道路の破損	対応済です
5	1月20日	楯岡楯4-6	道路の破損	対応済です
6	1月24日	稲下109-1	道路の破損	対応済です
7	1月25日	楯岡北町2丁目4-21	道路の破損	対応済です

令和7年2月対応報告

受付	情報提供日	所在地	内容	対応状況
1	2月20日	河島乙387-6	道路の破損	対応済です
2	2月25日	杉島甲6-1	道路の破損	対応検討中です
3	2月25日	楯岡笛田1丁目20-12	道路の破損	対応済です

令和 7 年 3 月対応報告

受付	情報提供日	所在地	内容	対応状況
1	3月1日	岩野 1 3 2 1	路肩の破損	対応検討中です
2	3月9日	富並 1 8 9 7	側溝の破損	軽微な損傷のため経過観察中です
3	3月9日	名取 8 6 2 - 2	舗装の破損	対応済です
4	3月11日	櫛山 2 8 0 0	舗装の破損	対応済です
5	3月17日	稲下 1 3 5	道路の破損	軽微な損傷のため経過観察中です
6	3月20日	楯岡笛田 2 丁目 1 5 - 1	側溝の破損	対応済です
7～11	3月20日	湯野沢 2 6 4 6 - 1 ほか	舗装の破損	修繕計画中（一部対応済）です
12	3月29日	楯岡俵町 1 3 - 2 2	舗装の破損	除雪による破損のため、業者に対応依頼済です
13	3月29日	楯岡中町 2 - 1	舗装の破損	除雪による破損のため、業者に対応依頼済です
14	3月30日	駅西 1 7 - 8	縁石の破損	除雪による破損のため、業者に対応依頼済です
15～16	3月30日	大槓 4 1 3 4	舗装の破損	除雪による破損のため、業者に対応依頼済です

17	3月31日	河島山3－54	舗装の破損	軽微な損傷のため経過観察中です
18	3月31日	河島山3－27	舗装の破損	軽微な損傷のため経過観察中です