

令和8年1月対応報告

| 受付 | 情報提供日 | 所在地 | 内容 | 対応状況 |
|----|-------|--------------|-------|---------|
| 1 | 1月4日 | 名取862-2 | 舗装の破損 | 修繕対応済です |
| 2 | 1月10日 | 湯野沢125 | 舗装の破損 | 修繕計画中です |
| 3 | 1月15日 | 楯岡新町一丁目12-27 | 舗装の破損 | 修繕対応済です |
| 4 | 1月19日 | 稲下1193 | 舗装の破損 | 修繕計画中です |

令和8年2月対応報告

| 受付 | 情報提供日 | 所在地 | 内容 | 対応状況 |
|-----|-------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | 2月3日 | 大久保甲157 | 舗装の破損 | 修繕対応済です |
| 2 | 2月4日 | 楡山469-5 | 除雪（融雪による悪路） | 除雪業者へ対応依頼済です |
| 3 | 2月5日 | 稲下1581-1 | 倒木による電線断線の恐れ | 支障箇所の伐採対応済です |
| 4~9 | 2月7日 | 湯野沢354ほか | 舗装の破損 | 一部対応済、一部修繕計画中です |
| 10 | 2月17日 | 稲下1197 | 舗装の破損 | 修繕対応済です |
| 11 | 2月17日 | 稲下351-40 | ガードレールの欠損 | 修繕計画中です |
| 12 | 2月19日 | 富並1931 | 横断側溝の破損 | 修繕対応済です |
| 13 | 2月27日 | 大久保甲160 | 道路の陥没 | 修繕対応済です |

令和8年3月対応報告

| 受付 | 情報提供日 | 所在地 | 内容 | 対応状況 |
|----|-------|-----------|-------|---------|
| 1 | 3月2日 | 富並2025 | 側溝の破損 | 修繕対応済です |
| 2 | 3月7日 | 稲下1581-1 | 側溝の破損 | 修繕対応済です |
| 3 | 3月7日 | 稲下1833-46 | 側溝の破損 | 修繕対応済です |
| 4 | 3月10日 | 湯野沢306 | 道路の陥没 | 修繕対応済です |
| 5 | 3月14日 | 稲下1450-6 | 側溝の破損 | 修繕対応済です |
| 6 | 3月20日 | 富並4686-1 | 路肩の破損 | 対応依頼済です |
| 7 | 3月23日 | 長善寺1559-2 | 側溝の破損 | 修繕対応済です |
| 8 | 3月23日 | 長善寺586-1 | 側溝の破損 | 修繕計画中です |
| 9 | 3月30日 | 湯野沢172 | 側溝の破損 | 修繕対応済です |